

▼東御で男性が溶接
作業中にけが

16日午前11時50分ごろ、東御市八重原の大森溶接工業の工場
で、同社経営の大森貞勝さん
(67)が重機のバケットの溶接を
していたところ、バケットの固
定が外れて地面とバケットの間
に体を挟まれた。上田署による
と、大森さんは佐久市内の病院
に運ばれ、右脚や腰の骨を折る
などの重傷とみられる。同署が
原因を調べている。