

ろいぐ、くりくはくしめ
▼ダム工事現場で新
潟の男性重傷

5日午後2時ごろ、下高井郡
山ノ内町と下水内郡栄村境の国
有林にある東京電力渋沢ダムの
改修工事現場で、生コンクリー
トを入れる鉄製容器「ホッパー」
を支えるワイヤが切れ、落下し
て跳ね返ったホッパーが新潟県
十日町市の建設作業員福島敏春
さん(57)の腰付近に当たった。
福島さんは長野市内の病院に運
ばれ、骨盤骨折などの大けが。
飯山署が原因を調べている。